

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

| Instrumento calibrado | |
|-----------------------|---------------------------|
| Tipo: | Transmisor de Temperatura |
| Tag: | RP-AP-AM-AW-TT3 |
| Marca: | |
| Modelo: | |
| S/N: | |
| Rango: | 0 A 100 °C |


| Información de calibración | |
|----------------------------|-------------------------|
| N° de Acta | 30006000026 |
| Procedimiento: | Contraste y Calibracion |
| Fecha: | 30/4/2021 |
| Fluido de prueba | - |
| Cliente | BRIMAX |

Patrones utilizados

| Tag | Marca | Modelo | N°Serie | Fecha calibración |
|------------|-------|----------|---------|-------------------|
| FLIX-UI-01 | DRUCK | PM 620IS | 3659498 | 16/12/2020 |
| | | | | |
| | | | | |

UNIDAD: °C

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Inicial | 22,300 | 49,100 | 75,000 | 99,700 | 75,000 | 49,100 | 22,300 |
| Final | 22,300 | 49,100 | 75,000 | 99,700 | 75,000 | 49,100 | 22,300 |
| Patron | 23,200 | 50,100 | 75,600 | 100,100 | 75,600 | 50,100 | 23,200 |
| Error % | 3,879 | 1,996 | 0,794 | 0,400 | 0,794 | 1,996 | 3,879 |



Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA