



**Informe de calibracion de Instrumentos**


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSH_10_C1
Marca:	Danfoss
Modelo:	RT110
S/N:	
Rango:	Sub 3 Baj 2,63 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900193
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	12/3/2025
Fluido de prueba	Agua
Cliente	Bunge PSM

**Patrones utilizados**

Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
<b>Activacion</b>	Valor buscado	3,000	3,000	3,000	3,000
	Patron	3,000	3,000	3,000	3,000
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Reposicion</b>	Valor buscado	2,630	2,630	2,630	2,630
	Patron	2,630	2,630	2,630	2,630
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000



**Resultado:**



Apto



No Apto

**Observaciones:** El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA