Flix Instrumentacion Guido Spano 24, Fray Luis Beltran Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado					
Tipo:	Termostato				
Tag:	TS70D110T				
Marca:	Danfoss				
Modelo:	RT107				
S/N:					
Rango:	SUB.115 °C BAJ.99 C°				

Información de calibración					
N° de Acta	3000700026				
Procedimiento:	Contraste y Calibracion				
Fecha:	12/3/2021				
Fluido de prueba	TEMPERATURA				
Cliente	LDC				

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Fecha Calibración	
	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021	

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	115,000	115,000	115,000	115,000
	Patron	114,000	115,000	115,000	115,000
	Error %	-0,877	0,000	0,000	0,000
Reposicion	Valor buscado	99,000	99,000	99,000	99,000
	Patron	95,000	96,000	97,000	99,000
	Error %	-4,211	-3,125	-2,062	0,000



Observaciones:incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA